

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	2PG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH-107152
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
103,237km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,400 mm 高：2,640 mm 門高：2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	アッパーホースエンジン側漏れ跡有り
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
バックカメラ	－	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	－	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	－	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 小物入れ欠品。車幅灯最後尾グリーン球
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
6	3		
8	5		
0	0	0	0
0	0	0	0
スペア		0	－

タイヤサイズ			
245/70R19.5		245/70R19.5	
245/70R19.5		245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	18W-09234	平成30年
【備考】ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ