

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年12月	2PG-FW1AHG	アルミウィング	FW1AH-107152	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
103,237km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,620 mm 高:2,640 mm	幅:2,400 mm 門高:2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	○	ラジエター アッパーホースエンジン側漏れ跡有り	坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	バックカメラ	◎	カラー			
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リッターダ	◎	永久磁石式						
デフ						点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	





特記事項 小物入れ欠品。車幅灯最後尾グリーン球

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
	0	ー			245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	18W-09234	平成30年
【備考】ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----