

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和01年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-107028	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
330,101km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,407 mm 高：2,505 mm	幅：2,377 mm 門高：2,414 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	―	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	○	アッパーホースエンジン側にじみ有り 冷却水ライン	パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	―		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	―		エアサス (種類)	―	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	／		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
クラッチ	◎		タコグラフ	／		デフ		
異音	◎		点検項目			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	キャビン汚れ
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	2	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5	―		
				素材：鉄	備考：フロント前後段ベリ、リア後側再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA2697-2「B180828」	平成30年12月
【備考】ラッシング2段、床型キーストン、ショロダー4列、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所			
サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU85SA-CNF	平成30年
【備考】-30℃設定			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ