

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH+108076
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
238,570km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,350 mm 高：2,560 mm 門高：2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	－	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	－		ハンドル	○	擦れ
ターボ	◎		バックカメラ	－	カラー	エアサス	－	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		デフ			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		異音	◎		異音	◎	
クラッチ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
異音	◎		リターダ	◎	永久磁石式	デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							



特記事項 キャブ内汚れ、キズ。リヤショックアブソーバ4所オイルにじみ有。リヤバンパーコーナー欠品。

記録簿 有 (R1.12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
5	3	2	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	3	3	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	3	－		スベア	245/70R19.5	－	
素材：アルミ				備考：スタットレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPA2698「B180836」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前2ヶ所、後2ヶ所。左右上部庫内灯LED2列。 断熱材：リヤ50mmサイド30mmウィング35mm。			
サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-	平成30年
【備考】 －30℃設定（1hで+9.9℃→ －15.9℃確認）			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ