

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0026919
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
31,559km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,500 mm 幅：2,080 mm 高：2,169 mm 門高：2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 100L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項	キーレス
記録簿	有 (H31/4-R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	1		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
1	3	2	1	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V058E44-02」	令和 1年1月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、渡し板、サイドドア(スライド式)			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T100081N」	令和 1年1月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,230mm 幅1,990mm ストッパー迄長さ980mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ