

車 両 情 報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FBA20	移動販売車	FBA20-532870		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
89,241km	130PS/96KW	A/T デュオニック 5速		パキウム	長: 2,627 mm 高: 1,628 mm	幅: 1,524 mm 門高: 1,547 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
バックカメラ	—	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	—	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー欠品。 左カパー割れ。右ミラー鏡面劣化。
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	—	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L





点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 助手席サイドステップ欠品
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
8	8	7	8	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		195/75R15	—
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	札幌ボデー工業	「O4-F071」	平成26年12月(不明)
【備考】左ドアスライド式。			
直結（スタンバイ付）	東芝キャリア	RRA-F32L-	平成26年12月(不明)
【備考】庫内ショーケース-30設定。			
【備考】			
【上物仕様備考】冷蔵冷凍ショーケース。簡易手洗いシンク付き。リアドア手動跳ね上げ式屋根兼用。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ