

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FBA20	移動販売車	FBA20-532870	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
89,241km	130PS/96KW	A/T デュオニック 5速		パキューム	長:2,627 mm 幅:1,524 mm 高:1,628 mm 門高:1,547 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	白黒 モニターカバー外れ。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス スノコ敷。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	鏡面劣化 アンダーミラー欠品。 左カバー割れ。右ミラー鏡面劣化。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 助手席サイドステップ欠品
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	7	8		195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
8	8	7	8	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7	—	スペア	195/75R15
スペア				7	—	スペア	195/75R15

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン／移動販売車	札幌ポテー工業	「04-F071」	平成26年12月(不明)
【備考】左ドアスライド式。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東芝キャリア	RRA-F32L-AEL 「50200006」	平成26年12月(不明)
【備考】庫内ショーケース-30設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------