

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年3月	PKG-CYL77V8	アルミウイング	CYL77V8-7004192
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,029,373k	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 6速	エア	長:9,601 mm 幅:2,404 mm 高:2,564 mm 門高:2,425 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	△	ABS	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	△	音出ない	ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	△	不明	ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	△	不明	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
クラッチ	△	リリース引っ掛かり	デフ					
異音	△	不明	点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎		異音	◎				
リターダ	/		オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項
記録簿 有 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			275/80R22.5	275/80R22.5		
-	-			-	-		
6	6	6	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	5	5	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	-	-		スペア	-	-	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DML 「W8DK732」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ