| Bft:R03.02/01 <b>リロリロRDUP 車両チェックシート</b> 管理番号:1232117 |   |                      |   |   |  |                   |           |  |  |
|--|---|----------------------|---|---|--|-------------------|-----------|--|--|
| 車名   | 年式                                      | 型式                   | 車両情                                     | <u>報</u><br>形状                          | i  | 車台番号              |           |  |  |
|  |   |                      | 201                                     | クレーン付平                                  |  | MK38L-12545       |           |  |  |
| UDトラックス   平成25年12月                                   |   |                      | TKG-MK38L                               |   | 1 .                                      |                   |           |  |  |
| 走行 馬力  |   | シフト                  | シフト                                     |   | ボディ内寸                                    |                   |           |  |  |
| 194,849km 215PS/158KW                                |   | M/T 6速               | M/T 6速                                  |   | 長:5,557 mm 幅:2,118 mm<br>高:388 mm 門高: mm |                   |           |  |  |
| ◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです     |   |                      |   |   |  |                   |           |  |  |
| エンジ  | シ                                       | •                    | 電装関係                                    | Ŕ                                       | •  | キャビン              |           |  |  |
| 点検項目 結果  | 状態                                      | 点検項目                 | 結果                                      | 状態                                      | 点検項目                                     | 結果                |           |  |  |
| 音 ◎  |   | エアコン                 | 0                                       |   | シート                                      | 〇 破れ、へたり          |           |  |  |
| イル混入  ◎  |   | スターター                | 0                                       |   | ヘッドライト                                   |                   |           |  |  |
| イル漏れ ◎   |   | オルタネーター              | 0                                       |   | (種類)                                     | - HID             |           |  |  |
| 混入    ◎  |   | パワーウィンドウ             | <sup>)</sup> ⊚                          |   | ヘッドライト<br>(不具合)                          | 0                 |           |  |  |
| 漏れ 🔘   |   | (運転席)                |   |   | •••••                                    | 前:                |           |  |  |
| 料漏れ 🔘  |   | パワーウィンドウ             | ) <sub>@</sub>                          |   | ウィンカー                                    | ◎ 後:              |           |  |  |
| 気  |   | ・・・・ (助手席)           |   |   |  | サイド:              |           |  |  |
| フラー 🔘  | • | ···· 坂道発進装置          | 0                                       |   | ワイパー                                     | ©                 |           |  |  |
| ーボ ◎   | • | ****・ 異常ランプ          | 0                                       |   | ミラー                                      | © <b>.</b>        |           |  |  |
|  |   | ' <b>''''</b> オーディオ  |   | 2 LL -                                  | •  | 走行関係              |           |  |  |
| 却水吹き返し。◎   |   |                      | アリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ご付き                                     | 点検項目                                     |                   |           |  |  |
| ミッシ  | ョン                                      | オーディオ<br>(不具合)       | △液                                      | 晶割れ                                     | ハンドル                                     | 0                 |           |  |  |
| 点検項目 結果  | 状態                                      | (小菜ロ) バックカメラ(色)      | 3)                                      | • | エアサス(種類)                                 |                   | ••••      |  |  |
| ア鳴き ◎  |   |                      | B) -                                    |   |  |                   | ••••      |  |  |
| ア抜け ◎  | •••••                                   | ****・バックカメラ<br>(不具合) | /                                       |   | エアサス(不具                                  |                   |           |  |  |
| ラッチ ◎  |   | •••••                | ©                                       |   | パワーステアリン                                 |                   |           |  |  |
| 音 ◎  | •••••                                   | 電格ミラー                |   |   | リーフサス                                    | ©                 |           |  |  |
| 」  | •••••                                   | ETC                  | © 2.0                                   |   | 燃料タンク                                    | <b>こ</b> スチール     |           |  |  |
|  |   | タコグラフ                | <u>i / . i</u>                          |   |  | <sup>™</sup> 200L |           |  |  |
| ターダ・・・・  |   | ••••                 |   |   | •  | デフ                |           |  |  |
|  |   |                      |   |   | 点検項目                                     | 結果 状態             |           |  |  |
|  |   |                      |   |   | 異音                                       | 0                 |           |  |  |
|  |   |                      |   |   | オイル漏れ                                    | © .               | • • • • • |  |  |
|  |   |                      |   |   | デフロック                                    |                   | ••••      |  |  |
|  |   |                      |   |   | 7 2099                                   | <u>. i / . i</u>  | ••••      |  |  |
| 寺記事項 ルーフ傷  |   |                      |   |   |  |                   |           |  |  |
| 記錄簿 有(H27/6~R1/12 )                                  |   |                      |   |   |  |                   |           |  |  |
| タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ                                       |   |                      |   |   |  |                   |           |  |  |
|  | 単位:                                     | mm                   |   |   |  |                   |           |  |  |
| 7  | 6                                       |                      | _                                       | _                                       | _  | _                 |           |  |  |
|  | _                                       |                      |   |   |  |                   |           |  |  |

スペア

素材:鉄

備考: タイヤサイズ全て225/70R19.5

外装 キズ へこみ

うき 曲がり

サビ 補修跡

5

13

スペア

8

| 上物仕様               |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------|---------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 上物名                | メーカー    | 型式「製造番号」            |          |  |  |  |  |  |  |
| エが石 平ボディ           | トーヨーボディ | 至八「表定留号」            | +1/      |  |  |  |  |  |  |
|                    | トーコールノイ |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| 【備考】ロープ穴4対         |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| クレーン               | タダノ     | TM-ZE365HR 「KB2606」 | 平成25年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 【備考】5段プーム、フックイン、ラジ | コン付き    |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         | - I                 |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| 【備考】               |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    | 外装      |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| キャブコーション           | フレーム番号  | フレームのさび             | 飛石       |  |  |  |  |  |  |
| 有                  | 確認済     | Ŋ١                  | 無        |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| 外装                 |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| <b>*</b> X         |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         | <b>外装</b><br>キズ     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         | +1                  |          |  |  |  |  |  |  |
| <b>外装</b><br>キズ    | 外装      |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| キズ                 |         |                     | ( ),7    |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     | 1        |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| 外装キズ               |         | 外装                  |          |  |  |  |  |  |  |
| 177                |         | キズ                  |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| 外装キズ               | 外報キズ    |                     |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |         |                     |          |  |  |  |  |  |  |
| 【外装】               | 【ボデー内】  |                     |          |  |  |  |  |  |  |

**床** 汚れ

庫内 キズ ペこみ