

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90S2	平ボディ	FRR90-7060348	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
596,865km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 高: 390 mm	幅: 2,140 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	始動不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	△	点検不可	ヘッドライト (種類)	—	ハロゲン
オイル漏れ	△	シリンダヘッド	オルタネーター	△	点検不可	ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	△	燃料ホース	坂道発進装置	△	点検不可	ミラー	◎	
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可			
マフラー	△	点検不可	オーディオ	—				
ターボ	△	点検不可	オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	△	点検不可	バックカメラ (色)	—				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可	バックカメラ (不具合)	／		ハンドル	◎	
ギア抜け	△	点検不可	電格ミラー	◎		エアサス (種類)	—	
クラッチ	△	点検不可	ETC	／		エアサス (不具合)	／	
異音	△	点検不可	タコグラフ	／		パワーステアリング	△	点検不可
オイル漏れ	○	にじみ ケース				リーフサス	◎	
リターダ	／					燃料タンク	○	ホース漏れ スチール 200L
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	△	点検不可						
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	5	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	小平産業	B1403060	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】床鉄板 おおりロープ穴			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ