

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		平成20年8月	BDG-FU54JZ	ウイング	FU54JZ-551497	
走行	馬力		シフト		ブレーキ	ボディ内寸
745,054km	350PS/257KW		M/T 7速		エア-	長: 9,603 mm 幅: 2,402 mm 高: 2,503 mm 門高: 2,426 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	H I D
オイル漏れ	◎	にじみ有 ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	○	スモール 右不灯
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	左メインのカバー割れ
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－		点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－		エアサス (種類)	－	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	△	6速 入らない	電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
クラッチ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	デフ		
異音	△	カタカタ音				点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
8	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	9	9	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11	11	13	13	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア							
	5	—		スベア	295/80R22.5	—	
素材 : 鉄				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML「W8DH586」	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ