

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2KG-FC2ABG	冷凍ハン	FC2AB-108646
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
32,022km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,340 mm 幅: 2,282 mm 高: 2,225 mm 門高: 2,146 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項
記録簿 有 (R1/11-R2/10)

タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
-	-		
9	9	9	9
-	-	-	-
スベア	11	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア	225/80R17.5	-	
素材: 鉄	備考:		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	-	
バックカメラ	-	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	-	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	-	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ハン	アルナ矢野	MA180707	平成30年11月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯LED、床型キーストン、水抜き穴4ヶ所、庫内PGリモコン、天井結露防止シート、サイドドア両観音			
直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS50A-L2	平成30年11月
【備考】 -30℃設定、スタンバイ付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-	平成30年11月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,580mm 全幅2,290mm ストッパー-迄長さ1,390mm			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ