

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス		平成05年11月	U-CD520MN改	クレーン付ダンプ	CD520MN-10013	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
約	340PS/250KW	M/T 6速		エア-	長:5,115 mm 高:832 mm	幅:2,196 mm 門高:699 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	ビニールカバー破れ 破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルエレメント付近 漏れ ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	○	AUTO不良	ウィンカー	◎	前： 後： サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	
排気	○	白煙	異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	デールパイプすず付着	オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	/		オーディオ (不具合)	△	音出ない	ハンドル	○	割れ 擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	
ミッション			バックカメラ (不具合)	/		エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	○	4速	ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 助手席ドア外部から開かず。フロアーマット破れ。室内汚れ、タバコヤニ。シフトノブ社外品。両側サイドステップ破損。

記録簿 有 (H16/12~H29/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	0	2		11R22.5	11R22.5		
	—	—		—	—		
0	0	3	2	11R22.5	11R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
0	0	0	0	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア				スベア			
素材: 鉄				備考: 左タイヤリア1本バンク。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	昭和鉄工	東急式D10Z「6465」	平成05年11月
【備考】			
クレーン	ヒアブ	144B-2CL「14404210」	
【備考】親ブーム+子ブーム+伸縮ブーム2段。トップシート付。アタッチメント：オレンジグラップル6枚羽。			
【備考】			
【上物仕様備考】両側フェンダー曲がり。両側サイドガード曲がり。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ