

日付: R2. 7/15



車両チェックシート

担当: 佐保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野			SHIEGJ-10371	トラクター
走行	馬力	シフト		
1335408km	360 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア・バキューム		長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	インタークーラーに油があるが問題なし

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	へたり、ガタ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

タコグラフ

※燃料タンクもれ有り

記録簿 [無 / (有)]

タイヤ残量

単位: mm

12	10		
10	10	9	10
スペア	8	4	

タイヤサイズ





275/70R22.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カプラー	ソーシン	HMV-13-AA		製造番号 52-2966
スぺアキャリア	矢野特殊	AYH385-1	H17.6	製造番号 A050047
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
☒ 有 ・ 無 ・ ()	☒ 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ ☒ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ ☒ 飛石有 (リペア: ☒ 可 ・ 不可)



※看板消し作業 (有 ・ ☒無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？