

日付: R2. 6/24



車両チェックシート

担当: 又保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野			SH11EGJ-10443	トヨタ-ハット
走行	馬力 TA	シフト		
83/012 km	360 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T 7 速		
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エアリー · バキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	下流インターホース オイルバタ

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	オイルもれ有り
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

タコグラフ

ヤニ汚れ

記録簿 { 無 / 有 () }



タイヤ残量

単位: mm

9	8		
7	7	7	7
7	7	7	7
スペア	4	8	

タイヤサイズ


275/70R22.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カブラ-	ソーシン	HMV-13-AA		56-3701 第5輪荷重 13000kg
スピアキャリア	矢野特殊	AYH419-3	H17.11	製造番号 A050124
その他				




外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 ・ 無 ・ ()	<input checked="" type="radio"/> 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ <input checked="" type="radio"/> 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ <input checked="" type="radio"/> 飛石有 (リペア: <input checked="" type="radio"/> 可 ・ 不可)



※看板消し作業 (有 ・ 無)



飛石



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？