

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TKG-XZU710M	冷凍ハン	XZU710-0021536
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
17,340km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,270 mm 幅: 1,990 mm 高: 1,900 mm 門高: 1,890 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	-	
バックカメラ	-	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	-	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバ傷。

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	-	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 アイドリングストップ付き
記録簿 有 (H29、6~R2、12)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	4		
-	-		
5	5	5	5
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
205/70R17.5	205/70R17.5		
-	-		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-
スペア	205/70R17.5		-

素材: 鉄 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ハン	東プレ	H163843	平成29年
【備考】断熱: リヤ70mm サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前後水抜き穴4ケ。90度ストッパー。左観音扉式サイド扉。			
直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV32LSC-M	平成29年
【備考】-30℃設定 (1hで+5℃→ -17℃確認)。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成29年
【備考】PG寸法: 全長1165mm、全幅1895mm (有効長960mm、有効幅1810mm)。最大荷重1000Kg。3枚折り。ラジコン付。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----