

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成22年11月	LKG-FR1EZBG	アルミウイング	FR1EZB-10063	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
約	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 12速	エア－	長：9,580 mm 幅：2,370 mm 高：2,320 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	／	ラジエーター欠
オイル漏れ	◎	
水混入	／	ラジエーター欠
水漏れ	／	ラジエーター欠
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	△	ラジエーター欠

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	／	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）	○	不鮮明
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	リヤエアサス
エアサス（不具合）	△	点検不可
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿（）

タイヤ残量

単位：mm

6	6		
－	－		
6	6	8	8
7	10	11	8
スベア	－	－	

タイヤサイズ

275/80R22.5	275/80R22.5		
－	－		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	－	－	

素材：アルミ 備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRZG-	

【備考】

【備考】



【備考】

【備考】

【上物仕様備考】ラッシング2段 室内灯4個

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----