

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成22年11月	LKG-FR1EZBG	アルミウイング	FR1EZB-100G1
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,221,122km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト 12速	エア-	長:9.660 mm 幅:2.320 mm 高:2.340 mm 門高:2.226 mm

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRZG-	平成22年
【備考】ラッシング2段、庫内灯x4、引出し床フック、リヤアスライド式観音開き。			

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、クランクシール(フロント、リヤ)、オイルパン	オルタネーター	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	
排気	○	マフラー詰まりのため、隙間空け箇所より排気漏れ。	異常ランプ	○	DPD
マフラー	△	フロントパイプ~DPマフラー間隙間、マフラー詰まり。	オーディオ	-	
ターボ	◎		オーディオ(不具合)	△	操作不良
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ	-	
			バックカメラ(色)	-	
			バックカメラ(不具合)	○	不鮮明
			電格ミラー	◎	
			ETC	/	
			タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコカ...
ヘッドライト(種類)	-	H I D
ヘッドライト(不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前: サイド: 後:
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー外れ、ス...

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス(種類)	-	リヤエアサス
エアサス(不具合)	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L



  

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

【備考】
【備考】
【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	





特記事項  
記録簿 ( )

タイヤ残量			
単位: mm			
3	4		
-	-		
5	5	5	5
6	5	5	6
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	-	-	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	-	-	

素材: 鉄 備考: FR、スノータイヤ、R、スタッドレス。



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ