

| 車両情報 |         |     |       |                                        |
|------|---------|-----|-------|----------------------------------------|
| 車名   | 年式      | 型式  | 形状    | 車台番号                                   |
| 東邦   | 平成26年8月 |     | コンテナ車 | 国[01]042498                            |
| 走行   | 馬力      | シフト | ブレーキ  | ボディ内寸                                  |
|      |         |     | エア－   | 長：12,440 mm 幅：2,490 mm<br>高： mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      |    |    |
| オイル混入   |    |    |
| オイル漏れ   |    |    |
| 水混入     |    |    |
| 水漏れ     |    |    |
| 燃料漏れ    |    |    |
| 排気      |    |    |
| マフラー    |    |    |
| ターボ     |    |    |
| 冷却水吹き返し |    |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  |    |    |
| ギア抜け  |    |    |
| クラッチ  |    |    |
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ |    |    |
| リターダ  |    |    |

| 電装関係           |    |     |
|----------------|----|-----|
| 点検項目           | 結果 | 状態  |
| エアコン           |    |     |
| スターター          |    |     |
| オルタネーター        |    |     |
| パワーウィンドウ：(運転席) |    |     |
| パワーウィンドウ：(助手席) |    |     |
| 坂道発進装置         |    |     |
| 異常ランプ          |    |     |
| オーディオ          | －  |     |
| バックカメラ         | －  | カラー |
| 電格ミラー          |    |     |
| ETC            |    |     |
| タコグラフ          |    |     |

| キャビン   |    |    |
|--------|----|----|
| 点検項目   | 結果 | 状態 |
| シート    |    |    |
| ヘッドライト | －  |    |
| ウィンカー  | ◎  |    |
| ワイパー   |    |    |
| ミラー    |    |    |

| 走行関係      |    |    |
|-----------|----|----|
| 点検項目      | 結果 | 状態 |
| ハンドル      |    |    |
| エアサス      | －  |    |
| パワーステアリング |    |    |
| リーフサス     | ◎  |    |
| 燃料タンク     | ／  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ |    |    |
| デフロック |    |    |

特記事項

記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 単位：mm |    |    |    |
| 13    | 13 | 13 | 13 |
| 12    | 12 | 12 | 12 |
| －     | －  | －  | －  |
| スベア   |    | 13 | －  |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 |
| 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 |
| －           | －           | －           | －           |
| －           | －           | －           | －           |
| スベア         |             | 265/60R22.5 | －           |
| 素材：鉄        |             | 備考：         |             |

| 上物仕様 |      |                      |       |
|------|------|----------------------|-------|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」             | 年式    |
|      | 東邦車輛 | TE28H8C2S「TE28H8C2S- | 平成26年 |





【備考】JRコンテナ3個積み。床一部鉄綿板張り。ツイストロック（緊締装置）2対（収納式）（リヤ蓋欠品）。半自動式中央緊締装置3対（収納式）。荷台前方中央工具箱付。

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|          | 確認済    | 小       |    |



【外装】

【ボデー内】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ