

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成26年8月		コンテナ車	国[01]042498
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,440 mm 幅：2,490 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー	◎	
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ								
冷却水吹返								
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/	鉄板	異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								

特記事項
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13	13	13	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
12	12	12	12	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5	265/60R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			13	—	—	—	—
				スペア		265/60R22.5	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東邦車輛	TE28H8C2S 「TE28H8C2S-G002」	平成26年
【備考】JRコンテナ3個積み。床一部鉄綿板張り。ツイストロック（緊締装置）2対（収納式）（リヤ蓋欠品）。半自動式中央緊締装置3対（収納式）。荷台前方中央工具箱付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
	確認済	小	



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ