

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年7月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-511000
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
526,861km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,590 mm 幅：2,370 mm 高：2,610 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	－	
オイル漏れ	○	ブローバイフィルター付近よりオイル滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：右割れ ウインカーレンズ割れ。
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	左右ワイパー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	－		ハンドル	○	擦れ
ターボ	◎		バックカメラ	－	カラー	エアサス	－	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L 300L
ギア鳴き	◎		デフ			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		異音	◎		異音	◎	
クラッチ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
異音	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 キャビン汚れ、キズ。電光看板レンズ欠品。
記録簿 有（H28、6～R1、7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	4	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				11	3	245/70R19.5	245/70R19.5
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W05306	平成27年
【備考】 センターローラー付き。ラッシングレール2段。庫内灯6個。引出フック9対。9.0度ストッパー付き。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ