

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年7月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-510992	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
601.258km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,590 mm 高:2,610 mm	幅:2,370 mm 門高:2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	ロッカーケースオイル	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		しみ。オイルパンオイル漏れ、ひび割れ要交換。	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	左右ワイパー付き
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	○	注意力モニター点灯。			
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎				
排気	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー			
マフラー	◎		電格ミラー	◎				
ターボ	◎		ETC	◎	2.0			
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L 300L
リッターダ	/							
デフ						点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。

記録簿 有 (H27/11~R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	3	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	5	8	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
	8	7			245/70R19.5	245/70R19.5	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W05305	平成27年
【備考】センターローラー付き。ラッシングレール2段。庫内灯6個引出フック9対。90度ストッパー付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------