

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成21年5月		タンクローリー	DFPFF241AN-30105
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル混入	/	
オイル漏れ	/	
水混入	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
マフラー	/	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
パワーウィンドウ: (運転席)	/	
パワーウィンドウ: (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	-	
バックカメラ	-	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	/	
ヘッドライト	-	
ウィンカー	◎	
ワイパー	/	
ミラー	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	/	
エアサス	-	総輪エアサス リフトアクスル付。
パワーステアリング	/	
リーフサス	/	
燃料タンク	/	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項 電動式アウトリガー。車高調整バルブ付。左リレーバルブエア漏れ。
記録簿 有 (R1/5)

タイヤ残量			
単位: mm			
6	5	6	5
4	5	5	5
-	-	-	-
スペア	-	-	-

タイヤサイズ			
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
-	-	-	-
-	-	-	-
スペア	-	-	-

素材: アルミ 備考: スタッドレスタイヤ。 タイヤPR違い有。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	青木製作所		





【備考】 品名: 液糖。 最大容量: 15400ℓ。 最大積載量: 20020kg。 タンク2重構造。 1室、積込口2ヶ。 油圧式ポンプ。 水抜きコック14ヶ。 ジャバラホース入れ1対 (ホース1本)。 左右前側タンクフレーム亀裂有。

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】 青木製作所へ問い合わせしたが仕様詳細分らず。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】