

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
フルハーフ	平成19年12月		ドライバン	DFVFA241AN-03056	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
	PS/KW		エア	長：13,535 mm 幅：2,400 mm 高：2,387 mm 門高：2,347 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ（運転席）		
パワーウィンドウ（助手席）		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）		
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		

キャビン

点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト（種類）	－	
ヘッドライト（不具合）		
ウィンカー	△	サイド右欠品 前： 後： サイド：左割れ
ワイパー		
ミラー		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル		
エアサス（種類）	－	リアエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング		
リーフサス	◎	
燃料タンク		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

記録簿 無（ ）

タイヤ残量

単位：mm

15	15	15	15
11	11	14	14
－	－	－	－
スペア			15
15			－

タイヤサイズ

11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
－	－	－	－
－	－	－	－
スペア		11R22.5	－
素材：鉄		備考：スタッドレス	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本フルハーフ	DFVFA241AN「V1D1614」	平成19年11月

【備考】



【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----