

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
日野		平成19年12月	BDG-SH1EGXG	トラクタ・トレーラー	SH1EGX-10526	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
878.063km	410PS/302KW	M/T 7速		エア―	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	サビ 腐食
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	DPD
オーディオ	―	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	―	
バックカメラ (不具合)	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	両方装着 アナログ、 デジタル

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト (種類)	―	H I D
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド:
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス (種類)	―	リヤエアサス
エアサス (不具合)	△	エア漏れ、ひび
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 400L 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

記録簿 有 ()

タイヤ残量

単位：mm

6	7		
―	―		
7	7	4	4
―	―	―	―
スペア		3	―

タイヤサイズ

295/80R22.5	295/80R22.5		
―	―		
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
―	―	―	―
スペア		295/80R22.5	―
素材：鉄		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	各和カブラ	HMV-13-B「7Y-9370」	



【備考】

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	小	点傷有



【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ

【ボデー内】