

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成20年12月	BKG-XZU414M	ドライバン	XZU414-1011544	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
73,600km	PS/KW	M/T 6速		パキューム	長: 4,364 mm 幅: 1,949 mm 高: 2,417 mm 門高: 2,325 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	ハロゲン
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○		ミラー	○	
排気	○	白煙	異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	△	ふけ悪い	オーディオ (不具合)	/		ハンドル	○	割れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	150L スチール
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	○		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	/		デフロック	/		デフロック	/	

特記事項 エンジン振れ大 ターボ不良 白煙大 EGR/バイブ排気漏れ
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
5	4	4	4	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	-	スペア		-	-
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	BZV4760	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----