

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年4月	PDG-FE83DN	土砂禁ダンプ	FE83DN-570163
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
199,198km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,000mm 高：1,000mm幅：2,000mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト		
オイル漏れ	○	サブライポンプ 取付け付近にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	－		ハンドル	○	擦れ
ターボ	◎		バックカメラ	－		エアサス	－	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		リーフサス	○	シャックル摩耗 フロントスプリングシヤックルブッシュ割れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		デフ			点検項目		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャビン汚れ、キズ。ドア内張り左右剥がれテープ止。助手席インパネねじ穴有。テールランプ右レンズヒビ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	1			205/85R16	205/85R16		
－	－			－	－		
0	2	2	1	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
－	－	－	－	－	－	－	－
スベア				スベア	－	－	
素材：鉄				備考：スタットレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	新明和工業	DR4-01S-R「S10399325-	平成22年
【備考】電動コボレーン付。			
垂直ゲート	新明和工業	RE06-	平成22年
【備考】PG寸法：全長650mm全幅2100mm（有効長650mm有効幅2030mm）最大荷重600kg			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	