

日付: 29. 9 / 30



車両チェックシート

担当: 三井 搬入者: 三井

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野			SH1EGJ-10204	トラック
走行	馬力	シフト		
909,948 km	265 ps/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア- バキューム		長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ヘッド後部、12バルブ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	フロン不足 - 10% はない
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	右席へ日シ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ		
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	貨室内、ヤニ、
記録簿 [無 / 有 ()]	

タイヤ残量

単位: mm


7	7		
6	6	7	7
スペア		0	

タイヤサイズ


275/70R 22.5	2		
275/70R 22.5	2	2	2

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
その他				
PTO. 作動 OK. 燃料タンク、400ℓ × 1				


外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)




とび石サビ



ゆり



サビ



ゆり

キズへび

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？