

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
いすゞ		平成16年10月	PA-NPR81R	平ボディ	NPR81-7001707
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸
253,902km	160PS/118KW		A/T スムーサー 6速	パキューム	長：4,390 mm 幅：2,085 mm 高：360 mm 門高：1,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	シートカバー破れ 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	—				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—				
ミッション			バックカメラ	/				
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	/				
ギア鳴き	◎		電格ミラー	/				
ギア抜け	◎		ETC	◎	標準			
クラッチ	/		タコグラフ	/				
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							