

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成23年8月	BDG-FD8JLWG	アルミウイング	FD8JLW-19505
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
715,468km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,180 mm 高: 2,510 mm 門高: 2,410 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	-	ナビ付き			
ターボ	○	ホースにじみ	オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-	カラー			
			バックカメラ (不具合)	◎				
			電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドル	○	擦れ	異音	◎	
ギア抜け	◎		エアサス (種類)	-	リヤエアサス	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス (不具合)	○	左右4個ヒビ有り。ひび	デフロック	/	
異音	◎		パワーステアリング	◎				
オイル漏れ	◎		リーフサス	◎				
リターダ	/		燃料タンク	◎	丸形 140Lタンク ステンレス			

特記事項
記録簿 有 (H25、7~R2、11)

タイヤ残量 単位: mm

7	7		
-	-		
7	7	8	0
-	-	-	-
スペア	0	-	




タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: アルミ 備考: 総輪スタッドレス、右後トレッド欠損有。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLJ-	平成23年
【備考】ラッシングレール3段。庫内灯4個。引出フック5対。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-	平成23年
【備考】PG寸法: 全長1550mm全幅2200mm(有効長1300mm有効幅2115mm) 2枚折り。最大荷重1000kg。作動しぶりあり。ゲート取付ブラケット左側曲がり。ゲート高さ荷台床面とズレあり。ラジコン付。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リヘア可)



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ