

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年1月	TPG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7051542
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
92,094km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,064 mm 幅：1,596 mm 高：319 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ程度
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項

記録簿 有 (H30/1～R2/1)

タイヤ残量

単位：mm			
7	7		
—	—		
6	5	6	6
—	—	—	—
スベア		5	—

素材：鉄

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	ナビ付き
バックカメラ	—	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、汚れ ビニールシートカバー付き
ヘッドライト	—	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	—	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70%

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





タイヤサイズ

205/70R16		205/70R16	
—	—	—	—
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スベア		205/70R16	—

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-	
【備考】コボレン			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】