

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ程度
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	アンテナ折れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャンビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、汚れ ビニールシートカバー 付き
	◎	ハロゲン
	◎	
	◎	
	○	カバー外れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70ℓ

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	7	7		205/70R16	205/70R16		
	—	—		—	—		
6	5	6	6	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	205/70R16	—	
素材 : スチール				備考 :			

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ