

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
ダイハツ	令和01年1月	EBD-S500P	バン	S500P-0088054
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
33,673km	PS/KW	A/T	パキューム	長: 1,767 mm 高: 1,182 mm 幅: 1,334 mm 門高: 1,210 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	エンジン始動不可	エアコン	△	風が出ない、風量調整不良、風向切替不良、スイッチ不良	シート	△	欠品
オイル混入	◎		スターター	△	エンジン始動不可	ヘッドライト (種類)	-	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	△	点検不可	ヘッドライト (不具合)	△	右不灯、左不灯
水混入	△	冠水車 オイル内水混入有	パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	△	右不灯、左不灯
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	△	不動
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	△	エンジン始動不可	異常ランプ	△	点検不可	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	/		点検項目	結果	状態
ターボ	/		オーディオ (不具合)	/		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	△	エンジン始動不可	バックカメラ (色)	-	カラー	エアサス (種類)	-	
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	/		パワーステアリング	△	点検不可
ギア鳴き	△	点検不可	ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	△	点検不可	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール
クラッチ	/		デフ			点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	異音	△	点検不可	異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	/		デフロック	/		デフロック	/	

特記事項 冠水車 エンジン始動不可
記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

5	5		
-	-		
-	4	4	-
-	-	-	-
スペア	-	-	





タイヤサイズ

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
スペア	-	-	

素材: 鉄 備考: 145R12

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東プレ	「F189800」	平成30年12月
【備考】			
直結	東プレ	MZO1L2B-G	平成30年12月
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ