

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年8月	2PG-FK74N	アルミウイング	FK74N-600003
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
2,493km	170PS/125KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,240 mm 高：2,420 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	ナビ付き
バックカメラ	－	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	－	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	－	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 アイドリングストップ付。





記録簿 有 (R2.11月～R1.11月)

タイヤ残量			
単位：mm			
6	6		
－	－	－	－
6	6	6	6
スベア		7	－

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	－	－	
－	－	－	－
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スベア		225/80R17.5	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	849C6523	令和 1年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3個 引出フック5対			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ