

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年3月	GBD-U61V	その他	U61V-1103661
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 328,567km	PS/KW	A/T	バキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	始動不可	エアコン	△	水没車（キーONしない）	シート	△	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	△	水没車（キーONしない）	ヘッドライト（種類）	－	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	△	水没車（キーONしない）	ヘッドライト（不具合）	△	水没車（キーONしない）
水混入	△	水没車（キーONしない）	パワーウィンドウ（運転席）	△	水没車（キーONしない）	ウィンカー	△	水没車（キーONしない）
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	△	水没車（キーONしない）	ワイパー	△	水没車（キーONしない）
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	△	水没車（キーONしない）	異常ランプ	△	水没車（キーONしない）	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－		点検項目	結果	状態
ターボ	／		オーディオ（不具合）	△	水没車（キーONしない）	ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	△	水没車（キーONしない）	バックカメラ（色）	－		エアサス（種類）	－	
ミッション			バックカメラ（不具合）	／		エアサス（不具合）	／	
点検項目	結果	状態	ETC	／		パワーステアリング	△	点検不可
ギア鳴き	△		タコグラフ	／		リーフサス	／	
ギア抜け	△		デフ			燃料タンク	◎	スチール
クラッチ	／		点検項目	結果	状態			
異音	△	水没車（キーONしない）	異音	△	水没車（キーONしない）			
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎				
リターダ	／		デフロック	／				



特記事項 水没車（キーONしない）

記録簿 無（

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4		4		－		－
	－		－		－		－
4	－	－	4	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア		－	－	スペア		－	－
素材：鉄				備考：145R12 6PR			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ