

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年1月	TKG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0021275	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
109,359km	150PS/110KW	A/T 6速	バキューム	長：4,360 mm 高：360 mm	幅：2,070 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	ナビ付き
バックカメラ	－	
電格ミラー	◎	左右電格ミラー
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	－	左割れ
ウィンカー	○	前：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	－	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 カブ内汚れ、傷。 アイドリングストップ付き。 キャブ屋根凹みあり。





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
4	2		
－	－		
2	3	3	3
－	－	－	－
スペア		8	－

タイヤサイズ			
225/70R16		225/70R16	
－		－	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
－	－	－	－
スペア		225/70R16	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		平成29年
【備考】 前後左右煽り内張アルミ縞板張り。サイド煽りロープ6対。丸カンフック5対、中央1ヶ。リヤ台枠スロープハンガー付。鳥居角出し。作業灯2ヶ。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ