

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成21年2月	PDG-CYL77Q8	タンクローリー	CYL77Q8-7000154		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
471,115km	330PS/243KW	セミア/T スムーザー		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ、 インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	△	腐食 テールパイプ折れ
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	○	有 変速時異音有り
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	△	上昇しない
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	ABS故障
オーディオ		
バックカメラ	—	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	—	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	—	
パワーステアリング	◎	
リニアサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、内張りタバコ焦げ跡
回送中ミッションより何度か異音がしたとの事。
エンジン停止時ミッションより異音。

記録簿 有 (H30-R2)

タイヤ残量

単位: mm

8	8		
—	—		
7	7	7	6
5	5	2	2
スベア		4	—





タイヤサイズ			
	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア		11R22.5	—

素材：鉄

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	青木製作所	「T08-164A」	平成21年2月
【備考】マヨネーズローリー、最大数量9800ℓ、最大積載量10,290kg			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----