

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成21年2月	PDG-CYL77Q8	タンクローリー	CYL77Q8-7000154		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
471,115km	330PS/243KW	セミア/T スムーサー		エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	サブライポンブ、 インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	△	上昇しない	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	ABS故障			
マフラー	△	腐食 テールパイプ折れ	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/				
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	○	変速時異音有り				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	キャブ内汚れ、内張りタバコ焦げ跡 回送中ミッションより何度が異音が生じたとの事。 エンジン停止時ミッションより異音。
記録簿	有 (H30-R2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		11R22.5	11R22.5		
	—	—		—	—		
7	7	7	6	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
5	5	2	2	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア				スペア	11R22.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	青木製作所	「T08-164A」	平成21年2月
【備考】マヨネーズローリー、最大数量:9800ℓ、最大積載量10,290kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------