

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年9月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7113525
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
356,601km	240PS/177KW	M/T 6速	エア―	長：7,220 mm 幅：2,410 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	―	
バックカメラ	―	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	―	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	―	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 小物入れ欠品。
記録簿 有 (R1/7～R2/8)

タイヤ残量			
単位：mm			
11	10		
―	―		
11	10	11	10
―	―	―	―
スペア		7	―

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
―		―	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
225/80R17.5	―	―	―
スペア		―	―
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS「W6H4443」	平成29年9月
【備考】ラッシング2段、引出フック7対、庫内灯3ヶ。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ