

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年1月	111-111	冷凍ウィング	テストABC1111000
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
	520PS/382KW	プロシフト H/L 4速		長: 1,000 mm 幅: 2,000 mm 高: 3,000 mm 門高: 4,000 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可	エアコン		テスト入力	シート		破れ テスト入力
オイル混入		点検不可	スターター		異音 テスト入力	ヘッドライト		テスト入力
オイル漏れ	○	サブライポンブ テスト入力	オルタネーター		チャージランプ点灯有 テスト入力	ウィンカー		割: 左割れ テスト入力
水混入	◎	テスト入力	P/W(運転席)		テスト入力	ワイパー		テスト入力
水漏れ	△	ウォーターポンプ、 冷却水ライン テスト入力	P/W(助手席)		テスト入力	ミラー		割れ、キャップ、 カバー外れ、 鏡面劣化 テスト入力
燃料漏れ		テスト入力	坂道発進装置		テスト入力			
排気		テスト入力	異常ランプ		テスト入力			
マフラー		テスト入力	オーディオ		アンテナ折れ テスト入力			
ターボ		テスト入力	バックカメラ		テスト入力			
冷却水吹返		テスト入力	電格ミラー		テスト入力			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き		バック テスト入力	床材質	/	木材	リーフサス		テスト入力
ギア抜け		バック テスト入力				エアサス		テスト入力
クラッチ		テスト入力				パワステ		テスト入力
異音		テスト入力				ハンドル		テスト入力
オイル漏れ		テスト入力				燃料タンク		テスト入力
リターダ		テスト入力						
特記事項			デフ					
テスト入力			点検項目	結果	状態	異音		テスト入力
テスト入力						オイル漏れ		テスト入力
テスト入力						デフロック		テスト入力
テスト入力								
記録簿	()							

特記事項
 テスト入力
 テスト入力
 テスト入力
 テスト入力
 記録簿
 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
スペア		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
素材:				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
冷凍機/サブエンジン			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	