

車名	ブン			形状 冷凍パン プレーキ エアー		長: 9,263	ボデ mm	510244 「不内寸 幅:2,275 mm
走行 136,142km : 良好 〇: 通常 エンジ 点検項目 結果	馬力 428PS/315KW 走行問題なし Δ:3	シフト A/T シフトパイロ 12速 要修理 /:] w h	ブレーキ		長: 9,263	ボデ mm	イ内寸 幅:2,275 mm
136,142km : 良好 〇: 通常 エンジ 点検項目 結果	428PS/315KW 走行問題なし Δ: §	A/T シフトパイロ 12速 要修理 /:					mm	幅:2,275 mm
: 良好 〇: 通常 エンジ 点検項目 結果	走行問題なし △:§	1 2速 要修理 /:		エアー				
エンジュニー	ブン		壮備無し					門高:2,289 mm
点検項目 結果	•	_	表開無し	※あくまでも	5当社判	断基準による	るもので	व
点検項目 結果	•		電装関係	系	•		キャビ	ン
音	状態	点検項目	結果	 状態		点検項目	結果	- 状態
		エアコン	0		シー	L		ソートカバー付き
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • •				9	פנו – אנגיו – כ
イル混入 ◎	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	スターター	0		ヘッ	ドライト	<u>: </u>	
イル漏れ ◎		オルタネーター	©		ウィ	ンカー	©	
混入 ◎		パワーウィンドウ			ワイ	′パー	0	
漏れ ○		(運転席)	0			•••••		ニーター付きパワー
		パワーウィンドウ	:····		==	-		5
料漏れ ◎	• •	(助手席)	0		••••		£	·
気 ⊚			•••••				走行	関係
フラー 🔘	•	坂道発進装置	© :			点検項目	結果	状態
		異常ランプ	© .		=		=	7 (10)
ーボ ◎	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	オーディオ	_		ハン	/ドル	0	
却水吹き返し 🕻 🔘		バックカメラ	•		エア	サス	i – i	
>>/-					パワ	ーステアリン	グの	
ミッショ		電格ミラー	0					
点検項目 結果	状態	ETC	/		.,_	-フサス		
ア鳴き 🔘		タコグラフ	◎ ア	ナログ	炒大火	タンク	0	アルミ
ア抜け ◎	•••••				3,10,7			400L 400L
					_		デフ	
ラッチ /					,	노+소-표 ㅁ		117.45
音 ◎ ▮					_	点検項目	結果	状態
イル漏れ ◎	•••••				異音	5	0	
	•••••				オイ	/ル漏れ	0	
ターダ : / :							· · · · · · · · ·	
					テノ	ロック	<u>: / : :</u> .	
記事項 プログレード、	ドライブレコーダー有	り。アイドリングス	トップ、	コーナリングアシス	ト付き。			
※運転席ドア関	閉時異音							
記録簿 ()								
タイヤ残	=	•		タイヤ	ル ノブ	۵		
フェアが	<u>単</u> 単位∶mm	<u>r</u>		ラード	ノース	•		

	タイ	ヤ残量		タイヤサイズ							
	15	15	単位:mm		295/80R22 <u>.</u> 5	295/80R22 <u>.</u> 5					
	_	_									
13	14	14	13	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5				
11	10	12	10	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5				
	スペア	15			スペア	295/80R22.5					
		_		素材:アルミ	備考:1、2軸目スタ	ヲッドレスタイヤ。					

	上物		
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9161-4 「B200177」	令和 2年4月
【備考】ジョロダー4列、ラッシン庫内灯2列、エアリブ、水抜穴x3、	- グ2段、LED フェリーフック2対、左サイドドア管	見音開き、リヤドア観音開き。	
サブエンジン(スタンバイ付)	菱重	TU100SBX-25	令和 2年4月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			
【上物仕様備考】			
	hi Ne	计能	

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	無					





【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	꾸ビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	
-----------------	-----------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-----------	------------------	---------	--