

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		令和02年5月	2PG-FU75HZ	冷凍パン	FU75HZ-510249	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
96.223km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 12速		エア-	長: 9,267 mm 高: 2,337 mm	幅: 2,270 mm 門高: 2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー付き。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	ヒーター、ワイパー付 きパワーミラー。
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	—				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—				
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎				
点検項目	結果	状態	バックカメラ	◎				
ギア鳴き	◎		電格ミラ	◎				
ギア抜け	◎		ETC	◎	2.0			
クラッチ	/		タコグラフ	◎	アナログ			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リタターダ	/							
走行関係								
点検項目	結果	状態						
ハンドル	◎							
エアサス (種類)	—	総輪エアサス						
エアサス (不具合)	◎							
パワーステアリング	◎							
リーフサス	/							
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 ハイルーフ、プログレード、アイドリングストップ、コーナリングアシスト、ドライブレコーダー付き。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
4	6	5	5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11	11	11	12	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		15	—	スペア		295/80R22.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9161-6「B200244」	令和02年4月
【備考】フェリーフック2対、ジョロダー4列、ラッシング2段、水抜穴x3、LED庫内灯2列、エアリブ、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き。			
サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SBX-25	令和02年5月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ