

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成27年2月	TKG-FEA50	平ボディ	FEA50-540333		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
85,199km	150PS/110KW	A/T デュオニック		バキューム	長: 3,505 mm 高: 463 mm	幅: 1,790 mm 門高: 376 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライボンブ にしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
バックカメラ	—	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	—	
ウィンカー	○	後： 右割れ リアウィンカーレンズ 割れ(レンズAsyy)
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	—	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	ドライブレコーダー有、キャブ内汚れ、アオリストッパー欠損
記録簿	無（）

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7	6	
	—	—	
6	7	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	パプコ	5AC1「0203」	平成27年2月
【備考】サイド、リアカーテンシート			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ