

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年3月	KQKG-FS54VZ	アルミウィング	FS54VZ-530269
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,025,846km	420PS/309KW	M/T 7速	エアー	長:9,614 mm 幅:2,400 mm 高:2,568 mm 門高:2,461 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	A M Bシステム異常、車 間距離システム異常			
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ、エグレ
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎	
			オイル漏れ	◎	
			デフロック	◎	





特記事項 キャブ内や二汚れ

記録簿 有 (H26/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	6	6		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
5	6	6	5	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
7	6	5	5	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				スベア			
		5	—		<u>245/70R19.5</u>		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「13W-02105」	平成25年3月
【備考】ラッシング2段、エアーラインレール、センターローラー、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------