

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成25年2月	TKG-FD7JPAG	アルミウイング	FD7JPA-10332
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,099,391km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：7,276 mm 幅：2,404 mm 高：2,405 mm 門高：2,323 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	タペット音あり	エアコン	△	スイッチ不良 温度調節不良	シート	○	へたり、 タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	－	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウinker	◎	前： 右割れ
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ （助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	－		ハンドル	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	－		エアサス	－	総轄エアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
			ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有（Test）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	3	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	
素材: 鉄				備考: フロント左段ベリ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDPB-	平成25年2月
【備考】ラッシング2段、引出しフック6対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有（リペア 可）



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ