

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年2月	TKG-FD7JPAG	アルミウイング	FD7JPA-10332	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,100,000km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：7,276 mm 高：2,405 mm	幅：2,404 mm 門高：2,323 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	タペット音あり	エアコン	△	スイッチ不良 温度調節不良	シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	前：右割れ、左割れ 後：右不灯 サイド：右不灯
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	／	木材			
異音	◎		点検項目			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	キャビン汚れ
記録簿	有（Test）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	3	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				6	—		
				素材：スチール 備考：フロント左段ベリ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDPB-MJAAQH 「2KX7280-03」	平成25年2月
【備考】ラッシング2段、引出しフック6対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有（リペア 可）



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ