

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年10月	SKG-FRR90S2	平ボディ	FRR90-7040747
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
289,553km	210PS/154KW	A/T	エア－	長：6,200mm 高：390mm幅：2,150mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	ナビ付き
バックカメラ	－	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	－	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	－	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 キャビン汚れ、キズ。アイドルストップ付き。グローブボックスロック不良。
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
9	7		
－	－		
8	8	8	7
－	－	－	－
スペア		13	－

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
－		－	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スペア		225/80R17.5	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	1RMA40	平成24年
【備考】丸カンフック4対。スタンション中央2対。左廻りヒンジピン2カ所欠品。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ