

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年9月	QKG-CYL77A	アルミウィング	CYL77A-7007183	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
418,643km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速		エア	長: 9,605 mm 幅: 2,355 mm 高: 2,507 mm 門高: 2,423 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
スプレー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	ABS故障、IESC非作動
オーディオ		
バックカメラ	—	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	—	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	—	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
記録簿 有 (H28/3~R1/9)

タイヤ残量

単位: mm

7	7		
—	—		
6	2	5	1
3	3	0	2
スベア		—	—

タイヤサイズ





<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
—	—		
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>

スペア

素材：鉄 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL「W9DF368」	平成27年9月
【備考】ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ、床鉄板ウキ有			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------