

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年9月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7007183
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
418,643km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,605 mm 幅：2,355 mm 高：2,507 mm 門高：2,423 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	ABS故障、IESC非作動			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
記録簿 有 (H28/3～R1/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
6	2	5	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	3	0	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア					—	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DF368」	平成27年9月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ、床鉄板ウキ有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ