

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年12月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-522116
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
291,697km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,500 mm 幅：1,763 mm 高：2,121 mm 門高：2,046 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルパン、サブライポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	アンテナ折れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (H27-H31)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
2	5	5	2	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—	205/75R16	—	—
素材：メッキ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「3Y6G2441」	平成25年12月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ヶ、90度ストッパー、左サイドドア			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6474N 「S41103919」	平成25年12月
【備考】 全長1170 mm 幅1800mm ストッパー迄長さ1010mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ